

Riscos en carpintarías de madeira

NON TE CORTES



Nas carpintarías de madeira os accidentes máis frecuentes son debidos a cortes e atrapamentos na utilización da maquinaria:

ORGANIZAR, PLANIFICAR E ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS

- ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA EMPRESA
- LUGAR DE TRABALLO

MÁQUINAS E EQUIPOS DE USO MÁIS COMÚN

- Coñecer e seguir o Manual de instrucións do fabricante.
- Comprobar que as máquinas teñen marcación CE e/ou cumpren cos requisitos mínimos de seguridade aplicables tanto a elas como a súa utilización (RD 1215/1997).
- Revisar e manter os equipos en bo estado.

MEDIDAS XERAIS

- Usa útiles de corte ben afiados e adecuados á velocidade da máquina.
- Comproba que os útiles están ben suxeitos e equilibrados.
- Asegúrate de que utilizas os EPI adecuados á tarefa.
- Emprega roupa de traballo axustada, especialmente nos puños.
- Mantén protexidas con proteccións fixas as partes móbiles da máquina nas que non debas operar (poleas, engranaxes, etc).

RISCOS XERAIS



- Golpes ou impactos por proxección ou retroceso das pezas.

- Proxeccións de partes da peza ou do útil.

- Atrapamentos con partes móbiles das máquinas, por falta de protección.

- Cortes por contacto co útil de corte en movemento.



SERRA DE CINTA



TUPÍ



ESCUADRADORA



CEPILLADORA
OU LABRA



MÁQUINA
MÚLTIPLE OU
CENTRO DE
MECANIZACIÓN



SERRA CIRCULAR,
INGLETADORA
PORTÁTIL



REGROSADORA

