

Riesgos en la carpintería de madera

NO TE CORTES



En la carpintería de madera los accidentes más frecuentes se deben a cortes y enredos en el uso de maquinaria:

ORGANIZAR, PLANIFICAR Y ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS

- ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA
- LUGAR DE TRABAJO

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO MÁS COMÚN

- Conocer y seguir el Manual de instrucciones del fabricante.
- Comprobar que las máquinas disponen de la certificación CE y/o cumplen los requisitos mínimos de seguridad aplicables tanto a las mismas como a su uso (RD 1215/1997).
- Revisar y mantener el equipo en buenas condiciones.

MEDIDAS GENERALES

- Utiliza herramientas de corte afiladas y adecuadas para la velocidad de la máquina.
- Verifica que las herramientas estén debidamente aseguradas y equilibradas.
- Asegúrate de utilizar el EPI adecuado para la tarea.
- Usa ropa de trabajo ajustada, especialmente alrededor de los puños.
- Mantén las partes móviles de la máquina que no deben operar (poleas, engranajes, etc.) cubiertas con protecciones fijas.

RIESGOS GENERALES



- Golpes o impactos por proyección o retroceso de las piezas.

- Proyecciones de partes de la pieza o de la herramienta.

- Atrapamientos con las partes móviles de las máquinas, por falta de protección en las mismas.

- Corte por contacto con la herramienta de corte en movimiento.



SIERRA DE CINTA



TUPÍ



ESCUADRADORA



CEPILLADORA



MÁQUINA
MÚLTIPLE O
CENTRO DE
MECANIZACIÓN



SIERRA CIRCULAR,
INGLETADORA
PORTÁTIL



REGROSADORA

